

الجمهُورِيَّةُ الْلَّبَنَانِيَّةُ
وزارَةُ شَؤُونِ الْمُهَجَّرِينَ



الجمهُورِيَّةُ الْلَّبَنَانِيَّةُ
مَكْتَبُ وَزَيْرِ الدَّوْلَةِ لشُؤُونِ التَّنْمِيَّةِ الإِدارِيَّةِ
مَرْكَزُ مَشَارِيعٍ وَدَرَاسَاتِ الْقَطَاعِ الْعَامِ

التخلص من النفايات المنزلية

١٩٩٥

الجمهورية اللبنانية

وزارة شؤون المهاجرين



برنامج الأمم المتحدة لدعم عودة المهاجرين

«عائدون»

دليل العائدين البيئي

التخلّص من النفايات المنزلية

كيفية تسميد الفضلات العضوية

لئلا تصبح مداخل قراناً مكبّات نفايات

١٩٩٥

الكتاب
سلسلة
إعداد ونشر
القياس
الصفحات
الطبعة الأولى
النخلص من النفايات المنزلية
دليل العائد ٢
وزارة شؤون المهاجرين - عائدون
 $21,5 \times 14,5$ مسم
١٢
تشرين الثاني ١٩٩٥

أخي العائد

صعوبات كثيرة تواجهها في عودتك ، منها كيفية التخلص من النفايات المنزلية ،

لذا أردننا تزويدك بهذا الدليل^١ المرشد يعينك على التخلص من النفايات المنزلية عن طريق تسميد الفضلات العضوية ، لثلا تصبح مداخل قرانا مكبات نفايات .

١ - لإعداد هذا الدليل ثُمّت الاستفادة من كتاب «التكنولوجيا الملائمة والتنمية» الصادر عن مركز الشرق الأوسط للتكنولوجيا الملائمة (MECTAT) ، بيروت ١٩٩٤ ، ومن وثائق صادرة عن شركة إيمكو .

الفضلات المنزلية وطرق معالجتها

ت تكون الفضلات المنزلية الصلبة من فضلات عضوية وورق وزجاج وبلاستيك ومعادن وأقمشة ومواد أخرى .

ت تكون الفضلات العضوية من بقايا الأكل والبقايا النباتية ، أي كل ما له أصول حيوانية أو نباتية حية . وتشكل الفضلات العضوية الجزء الأخطر من الفضلات المنزلية لأنها قابلة للفساد وبالتالي لحمل الجراثيم وجذب القوارض والحشرات المضرة . لذا فإن رمي هذه الفضلات في مكبات مفتوحة يؤدي إلى تكاثر الجراثيم الخاملة للأمراض وتلوث المياه الجوفية والتربة وربما مياه البحر إضافة إلى تشويه منظر الطبيعة ، أما حرق الفضلات في المكبات فيسبب تلويناً للهواء ويهدد باشتعال حرائق الغابات .

إن المعالجة الحديثة للنفايات في جميع البلدان المتقدمة باتت تعجب طريقة إنشاء المكبات أو الطمر أو الحرق وتركز أولًا على طرق تخفيض كمية الفضلات المنتجة وثانيًا على فرز هذه الفضلات إلى مواد يمكن إعادة تصنيعها . أن هذه الطرق الحديثة تعتمد بشكل أساسي على وعي المواطنين ، حيث يجب أن يصبح التقليل من كمية الفضلات وفرز ما يمكن الاستفادة منه جزءاً من سلوك المواطن في حياته اليومية وتعبيرًا عن احساسه بالمسؤولية الاجتماعية . ومن الهام أيضًا أن يعي المواطن التوفير المالي لصالح المجتمع ولصالحه نتيجة لتقليل كمية النفايات المرمية للمعالجة بعد الفرز .


إذن ، إن تسميد الفضلات العضوية في المنازل (التي تتوفر فيها مساحة

ملائمة) يخفف كمية وكلفة النفايات إلى أقل من النصف ويسمح بالاستفادة من السماد الطبيعي الناتج من أجل تحسين التربة دون أية تكلفة تذكر .

طريقة التسميد المنزلي للفضلات العضوية من أجل تخفيف كمية النفايات

تتضمن الفضلات العضوية بقايا الأكل والخضار والفواكه وقشور البيض واللحوم والفضلات النباتية والاعشاب وأوراق الشجر والقش ولغرض فرز الفضلات العضوية عن النفايات الاخرى استعمل سلة نفايات ثانية .

أما بالنسبة إلى تجميع الفضلات العضوية فعليك اختيار الطريقة التي تتناسب مع طبيعة الأرض المحطة مسكنك ، حيث ثلاث امكانيات للتجميع (الحفرة ، الكومة ، البرميل) .




١- جمع النفايات


أ- الحفرة : تستخدم في المناطق الجافة لمنع جفاف المواد العضوية وحفظ الرطوبة فيها ويجب الأيزيد عمقها عن ٦٠ سنتيمتراً . ولها نفس

شروط الكومة .

بـ - الكومة : يبلغ قطرها عادة مترين وارتفاعها حوالي متر ونصف ، وعندما يبلغ ارتفاع الكومة ٥٠ سنتيمتر تفتح فيها ثقوب للتهوية من خلال دفع قضبان بشكل عمودي وأفقي داخل الكومة على أن يبعد كل قضيب متراً واحداً عن الآخر . وعند اكتمال الكومة تسحب القضبان منها .




٢-مقطع عرضي لكومة



٣- منظر خارجي لكومة ساخنة

جـ- البرميل (أو الصندوق الخشبي)

أـ- يفتح من طرفيه ، ويরفع على أحجار بحيث يمكن افراغ الفضلات الجديدة من الفتاحة العليا وسحب السماد الناتج من الفتاحة السفلية ، (ويوضع التراب في المجال الفارغ بين الأحجار تحت البرميل) .



٤- برميل تسميد

ب- إفتح ثقوب عديدة في البرميل من أجل التهوية ، فالتهوية ضرورية لحاجة الجراثيم (الالزمة) إلى الأوكسجين . وهذه الثقوب تكون كبيرة في النصف الأسفل (قطر ٣ سنتم) وصغيرة في النصف الأعلى (قطر

١ سنتم) . اجعل المسافة بين الفضلات حوالى ١٠ سنتم .

ج - وضع البرميل أو الكومة في مكان غير معرض للرياح والشمس .

د - وضع غطاءً على البرميل أو الكومة (من أغصان الشجرة أو منخل)
لحب النور القوي ولمنع المطر في الشتاء وتحفيض الجفاف في
الصيف ، كما يساعد الغطاء على منع دخول الذباب .

كيفية وضع الفضلات العضوية

وضع الفضلات العضوية في البرميل أو الكومة بشكل قطع صغيرة (طول
خمسة سنتم) لتسريع عملية التحلل ، مع التأكد من أن بقايا اللحوم لا تطفو
على السطح كي لا تجذب الحشرات .

تأكد أيضاً من خلو الفضلات من الزجاج والبلاستيك وغيرها من المواد غير
العضوية .

- أضف غطاءً من التراب إلى البرميل أو الكومة كل ١٠ سنتم من الفضلات
العضوية من أجل تسريع التحلل ومنع جذب الحشرات والقوارض .

- يمكن إضافة بعضاً من روث زيل الحيوانات لتسريع التحلل . كما أن خلط
التبغ والروث داخل البرميل أو الكومة يوفر شرطاً أفضل للتتخمير .

عملية التقليل والتهوئة

قم بتقليل أو فتح مجاري في الفضلات داخل البرميل أو الكومة كل أسبوع ،

وذلك بهدف نقل المواد العضوية من الاطراف إلى الوسط حيث تقضي الحرارة الداخلية على الجراثيم الناقلة للأمراض وتدخل الهواء إلى الفضلات مما يسرع عملية التحلل وينع ابعاث الرائحة الكريهة .

- الرطوبة

حافظ على مستوى معتدل من الرطوبة في البرميل أو الكومة باضافة ليتر أو ليترین من الماء كل بضعة أيام خصوصاً في فترة الحر .

- عملية التوازن

حافظ على خليط متوازن من أنواع الفضلات العضوية .

- يستحسن في حال وجود مواشي وحيوانات أليفة إقامة سياج حول الكومة لحمايتها من التخريب .

- الوقت اللازم للحصول على عملية التسميد

بعد ٦ أشهر تقربياً تحول الفضلات العضوية إلى سماد طبيعي ذي لونبني أورمادي غامق ، رائحته ترابية . ويمكن حينئذ استعماله مباشرة كسماد عضوي بخلطه مع التربة وذلك بسحبه بالرفش من تحت البرميل أو الكومة ، مما يسمح باضافة فضلات جديدة من الفتحة العليا .

فوائد التسميد

١- تحسين الوضاع الصحية بالتخلص من النفايات المتردمة .

٢- تحسين نوعية التربة من خلال إعادة المواد العضوية إليها ، وزيادة قدرتها على الاحتفاظ بالماء والمعذيات والحدّ من انحرافها وتعريتها .

٣- زيادة الانتاج الزراعي .

بعض التوصيات الضرورية

- لنسرّع عملية التسميد ، علينا التقيد بالتقنيات المقترنة بأكثر دقة ممكنة .

- لا تنتفع عن هذه العملية أية رائحة كريهة اذا اتبعت خطوات التهوية .

- يجب أن يوضع البرميل أو الكومة على بعد أمتار قليلة من المنزل .

- لا خوف من أن يجذب البرميل الحشرات المضرة والقوارض ، لأن الحرارة المرتفعة في البرميل أو الكومة وتحلل الفضلات لا يقدم غذاء للقوارض ولا بيئة ملائمة لنمو الحشرات خصوصاً إذا ما تأكدنا من استعمال طبقة تراب على سطح الفضلات داخل البرميل .

- من الضروري استعمال برميل ثان بانتظار انجاز تسميد الفضلات في البرميل لأن عملية التحلل تخفّض حجم الفضلات بسرعة ويمكن استمرار إضافة الفضلات مع سحب السماد الناتج من فتحة البرميل السفلية .