

تقرير كشف

الموضوع: تقرير الكشف الميداني على مجرى نهر العاصي

المرجع: - تقرير المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠٥.

بالإشارة الى الموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه،

اجري الكشف الميداني بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠٥ على الموقع المشار اليه في المرجع اعلاه:

١. **الموقع:** مجرى نهر العاصي ابتداء من منطقة المخاضة الى نقطة الدردارة

٢. **نتيجة الكشف الميداني بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠٥:**

- جرى مد قسطل بلاستيك قطره ثلاثة انشات وبطول يبلغ حوالي عشرة كيلومترات ابتداء من نقطة المخاضة وصولا الى نقطة الدردارة بهدف تغذية المؤسسات السياحية القائمة على ضفاف نهر العاصي بمياه اقل تلوثا لتستعمل لغسل الاواني والخضار حيث ان مستوى التلوث في منطقة المخاضة اقل كونها اقرب الى نقطة المنبع.
- تم تنفيذ المشروع من قبل وكالة التخطيط و التنمية وبتنويل من الاتحاد الاوروبي.
- الاحداثيات الموقع الجغرافية :
- المخاضة

- Longitude: 36°23'51.77"E
- Latitude: 34°22'13.06"N

- الدردارة

- Longitude: 36°27'25.95"E
- Latitude: 34°25'16.35"N


- يظهر القسطل عائنا على سطح مياه النهر في الكثير من النقاط.
- جرى تغذية الكثير من المؤسسات من مياه القسطل ولكن ليس جميعها.
- يمتد القسطل في مجرى نهر العاصي ضمن نطاق بلديتي الهرمل والشواغير؛
- نتيجة الاعتراضات على القسطل من بعض الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي تم ايقاف ضخ المياه للمؤسسات بواسطته.

٣. ملاحظات

- تم الكشف بعلم نائب رئيس اتحاد بلديات الهرمل وبرفقة ممثل وكالة التخطيط والتنمية المهندس محمد الطشم وبسيارته الخاصة.
- ان فكرة المشروع ايجابية الى ان تنفيذه جاء سينا حيث ان بروز القسطل على وجه النهر في العديد من النقاط يشكل تشوها مناظريا للنهر كما يؤدي الى اعاقاة حركة المياه مما قد يؤدي الى تراكم لبعض المواد التي تلقى في مجرى النهر (اكياس، خز، الخ)؛ .
- ابرز ممثل وكالة التنمية والتخطيط بعض المراسلات بخصوص مشروع القسطل مع وزارات السياحة، الزراعة، الطاقة والمياه واتحاد بلديات الهرمل

٤. خلاصة:


فد يكون التشوه المناظري الذي يسببه وجود القسطل هو التأثير السلبي الوحيد لهذا القسطل في اماكن بروزه فوق سطح المياه غير ان الايجابيات كثيرة واهزها تزويد المؤسسات السياحية بمياه خدمة اقل تلوثا.



صورة جوية



منطقة المخاضة حيث بداية القسطل ويبدو خلو المنطقة من مصادر التلوث



القسطل عائما على وجه مياه النهر



التشوه المناظري لوجود القسطل و اعاقه انسياب المياه